

324

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बलूनी पब्लिक स्कूल सिकन्दरपुर दयालबाग, आगरा का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 28.08.2013 को किया गया। विद्यालय भवन तृतीय तल तक निर्मित है जो नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। विद्यालय भवन सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत है।



(ज्ञानेन्द्र लाल)

सहायक अभियन्ता द्वितीय

नि०ख०-2 लो०नि०वि०, आगरा

